ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА

Руководство по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (81<u>8</u>2)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-<u>04</u> Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-5<u>3</u>-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375) 257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 . Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Тула (4872)33-79-87

Уфа (347)229-48-12

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

эл.почта: erk@nt-rt.ru || сайт: https://ekra.nt-rt.ru/

2 Назначение

ШРОТы предназначены для распределения электроэнергии по цепям питания конечных электроприемников.

ШРОТ выполняет следующие функции:

- а) распределение постоянного тока по потребителям;
- b) защита отходящих линий от коротких замыканий и перегрузки;
- с) резервирование и автоматическое переключение между источниками энергии;
- d) контроль сопротивления изоляции цепей постоянного тока и автоматическое определение отходящей линии с пониженным сопротивлением изоляции;
- е) мониторинг состояния оборудования ШРОТ и связь с АСУ ТП;
- f) индикация состояния оборудования ШРОТ.

I					
ĺ	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

3 Технические характеристики

Условия эксплуатации:

- шкафы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях;
- климатическое исполнение У, УХЛ по ГОСТ 15150-69, категория размещения 4, 4.2;
- высота над уровнем моря не более 2000 м. (при эксплуатации шкафов на высоте более 1000 м., характеристики применяемых в шкафах аппаратов должны быть снижены в соответствии с ГОСТ 15150-69);
 - температура окружающего воздуха от +1°С до +40°С;
- относительная влажность воздуха 80% при температуре +20°C по ГОСТ 15543.1-89;
- окружающая среда взрывобезопасная, не содержащая пыли, в том числе токопроводящей, агрессивных паров и газов в концентрациях разрушающих металл и изоляцию;
- группа механического исполнения в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам по ГОСТ 17516.1-90 М13, М38, М40;
- рабочее положение в пространстве вертикальное, допускается отклонение от вертикального положения до 5° в любую сторону;

– степень защиты IP31 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89);

Основные технические параметры приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Технические параметры

таолица 4.1 — технические параметры						
Наименование параметра	Значение*					
Номинальное напряжение сборных шин	24, 48, 11	0, 220 B				
Номинальный ток вводных аппаратов	до 12	25 A				
Номинальный ток сборных шин	125	iΑ				
Ток электродинамической стойкости	10	кА				
Ток термической стойкости (1 сек.)	5 к	·A				
Вид обслуживания	Одностороннее	Двухстороннее				
Высота каркаса, мм	200	00				
Высота цоколя, мм	100(2	200)				
Глубина каркаса, мм	600 ил	и 800				
Magaguagua Bu Bagab	Кабельно	ре снизу				
Исполнение выводов	Кабельное сверху ^{**}					
Охлаждение	Естественное					
Расположение шкафов	Одноря	ядное				

^{*} по заказу ШРОТы изготавливается с другими параметрами, отличными от приведенных.

ĺ	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

^{**}Изготавливается по индивидуальному заказу.

4 Конструкция

ШРОТ представляет собой низковольтное комплектное устройство шкафного исполнения, внутренние детали которого изготавливаются из оцинкованной стали, а покрытия наружных элементов конструкции окрашены порошковой краской RAL7035.

По способу заземления и защиты от поражения током ШРОТ относится к системе IT, в которой нейтраль источника питания изолирована, а открытые токопроводящие части электроустановки заземлены.

В основании шкафов устанавливается цоколь высотой 100 мм (цоколь 200 мм выполняется по запросу).

Цоколь имеет специальные отверстия, закрытые фальш-панелями, при снятии которых шкаф можно перемещать с помощью погрузчика, а также беспрепятственно крепить шкаф к закладным швеллерам и выполнить подвод и монтаж кабелей.

Для крепления шкафов к закладным швеллерам в цоколе шкафов предусмотрены отверстия диаметром 12 мм. Комплект крепежа не поставляется.

Для транспортировки отдельных шкафов на крыше установлены рымболты.

По заказу ШРОТы выполняются в сейсмостойком исполнении до 9 баллов включительно по шкале MSK-64 при установке на высоте 30 м над нулевой отметкой.

По способу обслуживания шкафы могут быть двухсторонними или односторонними.

Конструкция обеспечивает установку полного комплекта коммутационных и защитных аппаратов, устройств местной сигнализации, управления и мониторинга, клеммных зажимов в соответствии со схемой.

Все аппараты и клеммные зажимы имеют колодки с функциональным и позиционным обозначением.

Измерительные приборы и устройства световой сигнализации размещаются на двери с фасадной стороны шкафов согласно рекомендациям ГОСТ 12.2.033-78.

Каждое устройство на двери шкафа имеет маркировочную колодку в которую вставляется вкладыш с надписью функционального обозначения, который при необходимости можно заменить.

Двери шкафов навесные и крепятся к каркасу с помощь петель и открываются на угол не менее 100 градусов и запираются на ключ.

При двухстороннем обслуживании и ширине шкафа 800 мм и более задняя дверь выполняется двухстворчатой, а при одностороннем обслуживании устанавливаются задние стенки.

Для хранения документации на внутренних сторонах дверей со стороны фасада имеются «карманы».

Аппараты силовых цепей (разъединители с предохранителями, переключатели, рубильники) устанавливаются внутри шкафа.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Доступ к органам управления аппаратов обеспечивается при открытой двери с лицевой стороны шкафа.

Функциональная аппаратура устанавливается не ниже 300 мм от пола. Модульная аппаратура вторичных цепей устанавливается на стандартную рейку ТН35.

Для прокладки проводов используются пластиковые кабельные каналы, закрепленные к металлоконструкции с помощью специальных неметаллических держателей, предотвращающие повреждение провода.

Отсек присоединения кабелей отходящих линий предусматривает:

- а) контактное присоединение для подключения кабеля, исключающее возможность возникновения электромеханической коррозии;
- b) приспособления для фиксации силовых кабелей;
- с) заземление экранов кабелей.

Внешние силовые цепи после ввода в шкаф подключаются на силовые зажимы, внешние цепи управления - на клеммные колодки.

Для фиксации внешних кабелей в шкафах используются:

- а) проволочный лоток;
- b) ЭМС-Скоба;

Заземление экранов кабелей осуществляется металлическими хомутами (в комплект поставки не входит).

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

5 Силовое оборудование

5.1 Автоматические выключатели главных цепей

В СОПТ возможна двухуровневая и трехуровневая система защиты. Третий уровень защиты осуществляется автоматическими выключателями, работающими без выдержки времени. С точки зрения эксплуатации автоматические выключатели удобнее использовать, т.к. они обеспечивают возможность ручного отключения оперативного тока при проведении работ по техническому обслуживанию и обладают большим коммутационным ресурсом.

Применяются автоматические выключатели, предназначенные для использования только в сетях постоянного тока серии Etimat P10/R-DC фирмы ETI.

Модульные автоматические выключатели имеют различные времятоковые характеристики (C, B, K, Z) с различной кратностью срабатывания.

Для длинных кабельных линий с точки зрения быстродействия, чувствительности отсечки, термического воздействия токов КЗ на кабели, может быть рекомендовано применение выключателей с характеристикой Z, имеющих на постоянном токе кратность срабатывания 2-4,5. При этом включение конечного потребителя необходимо производить поочередно во избежание повышения напряжения на шинах и бросков токов, что приводит к срабатыванию автоматического выключателя потребителя.

Для линий питания с двигательной, емкостной нагрузкой необходимо применять автоматические выключатели с большой кратностью срабатывания – K, B.

5.2 Выключатель-разъединитель главных цепей

В шкафах для коммутации вводных цепей ввода на секции и их секционирования применяются выключатели-разъединители с ручным приводом серии CLBS фирмы ETI(рисунок 6.1):



CLBS ETI Рисунок 6.1

Выключатели-разъединители комплектуются защитными клеммными крышками, не допускающими прикосновения к токоведущим частям, а также комплектуются контактами положения для контроля состояния силовых контактов выключателя-разъединителя.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

6 Система контроля сопротивления изоляции

В зависимости от конфигурации сети ОПТ и требования заказчика к возможности автоматического выявления присоединения с пониженным сопротивлением изоляции в шкафах могут быть установлены:

- 1 только дифференциальные датчики тока (ДДТ) на присоединениях, при наличии терминала «ЭКРА-СКИ» в составе ЩПТ;
- **2** терминал «ЭКРА-СКИ» совместно с ДДТ на присоединениях, в случае реконструкции шкафов ШРОТ без замены существующего ЩПТ.
- **3** реле контроля сопротивления изоляции РКИЭ на секции(ях), в случае, когда кол-во присоединений в шкафу мало, либо при возможности на объекте поочередного отключения присоединении с целью отыскания сниженного сопротивлением изоляции;
- 4 компоненты отсутствуют при наличии системы «ЭКРА-СКИ» в ЩПТ и определение присоединения с поврежденной изоляцией осуществляется с помощью переносного устройства «ЭКРА-ПКИ» без отключения потребителя.

Подробное описание устройств о назначении, составе, принципе действия можно ознакомиться в:

- 1 ЭКРА.656122.014 ПС «Система контроля сопротивления изоляции в сети оперативного постоянного тока напряжением 220 В «ЭКРА-СКИ»*;
- **2** ЭКРА.421419.013 ПС «Переносное устройство поиска фидеров с замыканием на землю в сети оперативного постоянного тока «ЭКРА-ПКИ»*;
- **3** ЭКРА.656122.017 ПС «Устройство(реле) контроля уровня сопротивления изоляции полюсов сетей постоянного тока РКИЭ»*;

Примечание - * Документация высылается по запросу.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

7 Система мониторинга

ШРОТы оснащаются узлом микропроцессорной системы мониторинга. В зависимости от конфигурации сети ОПТ, а также этапа ее реконструкции состав узла мониторинга варьируется.

Основным вариантом исполнения узла является наличие модуля сбора дискретных сигналов об аварийном состоянии авт. выключателей отходящих линий и положения вводных коммутационных аппаратов. Узел интегрируется в систему мониторинга ЩПТ*, где установлен головной контроллер, осуществляющий передачу данных в АСУ ТП по одному из стандартных протоколов. В такой конфигурации сети все узлы мониторинга ШРОТов объединяются в общую сеть и передают данные в ЩПТ по протоколу Modbus RTU.

В случае, когда требуется передача данных независимо от ЩПТ или передача данных в ЩПТ невозможна в связи с отсутствием в щите системы мониторинга, в одном из ШРОТ устанавливается контроллер, обеспечивающий связь с АСУ ТП по протоколу Modbus TCP, МЭК60870-5-104 или МЭК61850.

Примечание - * Подробная информацию о построении сети мониторинга представлена в ЭКРА.657171.005 ТИ «Щиты собственных нужд постоянного тока ООО НПП ЭКРА».

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

8 Оформление заказа

Шкафы ШРОТ выполняются по типовым схемам и индивидуальным схемам заказчика, согласованным с ООО НПП «ЭКРА».

Типовые однолинейные схемы шкафов ШРОТ приведены в разделе 11.


Для оформления задания заводу необходимы следующие документы:

- а) схема электрическая однолинейная;
- b) план расположения ШРОТ;
- с) опросный лист.

В случае, когда невозможно подобрать типовые шкафы или требуется установить дополнительные устройства, необходимо обращаться в ООО НПП «ЭКРА».

I					
ĺ	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

9 Структура обозначения шкафа



Пример: **ШНЭ 874001-3622 УХЛ4** - шкаф низковольтный ООО "НПП ЭКРА" ввода и распределения электроэнергии.НКУ распределения электроэнергии с примененим автоматических выключателей постоянного тока. Шкаф распределения оперативного постоянного тока. Порядковый номер типовой схемы - №1.

Номинальный ток силовых цепей Iн=63A,напряжение силовой цепи Uc=пост.220B, напряжение цепи управления Uy = пост.220B.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

10 Типовые шкафы

10.1Шкаф ШНЭ 874001

Схема	Независимый расцепитель у авт. вы- ключателя	Блок-контакт положе- ния авт. выключателя	Контроль напряжения на секции	Сигнализация	Диф. датчики тока (ДДТ)	Терминал ЭКРА-СКИ имин + ДДТ	-оєи в Д	Узел мониторинга	Габарит по каркасу шкафа двухстороннего обслуживания (ВхШхГ), мм	Кол-во авт. выключателей n+m ,
			X X	Х				х		50
			х	х			Х			
"Ввод на секцию ЕС1"	нет		Х				Х	Х		
00.XT1:1 00.XT1:2	нет		Х	Х	х					
1 3 5			Х		Х			Х		
00.0051			Х	Х	Х	Х				
+EC1			X X	Х	Х	Х		Х	2100x600x600	
-EC1			X	Х				х		40
			X	Х			Х	^		
00.1SFn ₩ 00.1SFn			х				х	х		
	да		х	х	х					
			х		х			х		
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø			Х	Х	х	Х				
OQQS3 "Phod in cextulo FC2"		Да	Х		Х	Х		х		
00.QS3 "Ввод на секцию ЕС2" 2 4 6 00.XT2:1 00.XT2:2 —		Α.	Х	Х						60
			Х					Х		
			Х	Х			Х			
00QS2 2 4 6	нет		X	.,	.,		Х	Х		
+EC2			X X	Х	X X			х		
-EC2			X	х	X	х				
3 1 3 1			x		x	x		х		
00.2SF1 × 00.2SFm			Х	х					2100x800x600	F.0
			Х					х		50
			Х	х			Х			
00.2XT11 02.2XT12 00.2XTm1 00.2XTm2	да		Х				Х	х		
	П~		Х	Х	х					
			Х		Х			Х		
			X	Х	X	Х				
			X		Х	Х		Х		

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

10.2Шкаф ШНЭ 874002

Схема	Независимый расцепитель у авт. вы- ключателя	Блок-контакт положе- ния авт. выключателя	Контроль напряжения на секции	Сигнализация	Диф. датчики тока (ДДТ)	Терминал Укра-СКИ В Нага Н ДДТ	-оєи в Д	Узел мониторинга	Габарит по каркасу шкафа двухстороннего обслуживания (ВхШхГ), мм	Кол-во авт. выключателей п, шт.
			x x	Х				х		50
			Х	Х			Х			
	нет		Х				Х	Х		
	нет		Х	Х	х					
			Х		Х			Х		
			Х	Х	X	X				
"Ввод №1 на секцию ЕС" "Ввод №2 на секцию ЕС"			X X	Х	Х	Х		Х	2100x600x600	
00.XT1:1 00.XT1:2 00.XT2:1 00.XT2:2			X	^				х		40
			Х	Х			Х	~		
1 3 5 1 3 5			х				х	х		
00.QS1 00.QS2	да		х	х	Х					
2 4 6 2 4 6			х		х			Х		
			Х	Х	Х	Х				
-£C		Да	Х		Х	Х		Х		
			X	Х				,,		60
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			X X	х			х	Х		
00.1SF1 00.1SFn			X				X	х		
	нет		x	х	х					
			х		х			х		
00.1XT1:1 00.1XT1:2 00.1XTn:1 00.1XTn:2			х	х	х	Х				
00.1/1111 00.1/1112			х		х	х		х	2100x800x600	
			х	х					2100%000%000	50
			Х					Х		
			X	Х			X	v		
	да		X X	х	х		Х	Х		
			X	^	X			х		
			Х	х	x	х				
			Х		Х	х		х		

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

10.3Шкаф ШНЭ 874003

Схема	Независимый расцепитель у авт. вы- ключателя	Блок-контакт положе- ния авт. выключателя	Контроль напряжения на секции	Сигнализация	Диф. Датчики гока (ДДТ)	Терминал ЭКРА-СКИ иминан + ДДТ		Узел мониторинга	Габарит по каркасу шкафа двухстороннего обслуживания (ВхШхГ), мм	Кол-во авт. выключателей n, шт.
			X X	Х				х		30
			Х	Х			Х			
	нет		Х				Х	Х		
	нет		х	Х	х					
			Х		Х			Х		
			X X	Х	X	X X		.,		
			X	х	Х	Х		Х	2100x600x600	
"Ввод на секцию ЕС1" "Ввод на секцию ЕС2"			X	^				х		20
00XT11 00XT12 00XT21 00XT22			Х	Х			Х	~		
000051			х				х	х		
2 4 6 2 4 6	да		х	Х	х					
+EC1EC1			Х		Х			Х		
+EC2			Х	Х	Х	Х				
1 1 3 5 7 19 11 1 3 5 7 19 11		Да	Х		Х	Х		Х		
2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12			X	Х						40
			X X	х			х	Х		
3 1			X	^			X	х		
00.15Fn	нет		x	Х	х					
00.1XT11 00.1XT12 00.1XTn1 00.1XTn2			х		х			х		
ULIXINI ULIXINZ			Х	х	х	х				
			Х		х	х		Х	2100x800x600	
			Х	х					2100,000,000	30
			Х					Х		
			X	Х			X	.,		
	да		X X	х	y		Х	Х		
			X	^	X X			х		
			X	х	X	х		^		
			Х		х	х		х		

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

10.4Шкаф ШНЭ 874004

Схема	Независимый расцепитель у авт. вы- ключателя	Блок-контакт положе- ния авт. выключателя	Контроль напряжения на секции	Сигнализация	Диф. Датчики ко тока (ДДТ)	Терминал ЭКРА-СКИ питьче во + ДДТ	-оєи в ДД	Узел мониторинга	Габарит по каркасу шкафа двухстороннего обслуживания (ВхШхГ), мм	Кол-во авт. выключателей п, шт.
			X X	Х				х		50
			Х	х			Х			
	нет		Х				Х	Х		
	нет		х	Х	х					
			Х		Х			Х		
"			X X	Х	X X	X X		.,		
"Ввод №1 на секцию ЕС" "Ввод №2 на секцию ЕС"			X	х	Х	Х		Х	2100x600x600	
00.XT1:1			X					Х		40
ø ø ø ø			х	х			х			
1 3 5 7 9 11	п.		х				Х	Х		
00.QS1	да		х	Х	х					
2 4 6 8 10 12			Х		Х			Х		
+EC			Х	Х	Х	Х				
-EC		Да	X	х	Х	Х		Х		
			X X	Х				х		60
\downarrow 3 \downarrow 1 \downarrow 3 \downarrow 1			X	х			Х	^		
00.1SFn			x				x	х		
	нет		х	х	х					
			х		х			х		
00.1XT1-1 00.1XT1-2 00.1XTn-1 00.1XTn-2			Х	Х	х	Х				
00.1XT1:1 00.1XT1:2 00.1XTn:1 00.1XTn:2			Х		Х	Х		Х	2100x800x600	
			Х	Х						50
			X	v			v	Х		
			X X	Х			X X	х		
	да		X	х	Х		.,			
			Х		Х			х		
			Х	Х	Х	Х				
			х		х	Х		х		

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

10.5Шкаф ШНЭ 874005

Схема	Независимый расцепитель у авт. вы- ключателя	Блок-контакт положе- ния авт. выключателя	Контроль напряжения на секции	Сигнализация	Диф. Датчики s тока (ДДТ)	Терминал ВКРА-СКИ илтыч + ДДТ	-оєи в Д	Узел мониторинга	Габарит по каркасу шкафа двухстороннего обслуживания (ВхШхГ), мм	Кол-во авт. выключателей п, шт.
			X X	Х				х		30
			Х	х			Х			
	нет		Х				Х	Х		
	нет		х	Х	Х					
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			Х		Х			Х		
"Ввод №1 на секцию ЕС" "Ввод №2 на секцию ЕС"			X	Х	X	X				
00.XT1:1 00.XT1:2 00.XT2:1 00.XT2:2			X X	х	Х	Х		Х	2100x600x600	
Ø Ø Ø Ø			X	X				х		20
▼ 00.1VD1			Х	Х			Х			
1			х				х	х		
1 3 5 1 3 5	да		х	Х	х					
00.051			х		Х			Х		
2 4 6 2 4 6			Х	Х	Х	Х				
		Да	Х		Х	Х		Х		
			X	Х						40
-EC			X X	х			х	Х		
3 1 3 1			X	^			X	х		
X X 00.1SF1 X 00.1SFn	нет		x	Х	х					
4 2 4 2			х		х			х		
			Х	Х	х	х				
			Х		х	х		Х	2100x800x600	
00.1XT1-1 00.1XT1-2 00.1XTn-1 00.1XTn-2			Х	Х					2100,000,000	30
			Х					Х		30
			X	Х			X			
	да		X	ν.	V		Х	Х		
			X X	Х	X X			х		
			X	х	X	х		^		
			X		x	х		х		

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

10.6Шкаф ШНЭ 874006

Схема	Независимый расцепитель у авт. вы- ключателя	Блок-контакт положения авт. выключателя	Контроль напряжения на секции	Сигнализация	диф. Датчики изолытиии тока (ДДТ)	Узел мониторинга	Габарит по каркасу шкафа двухстороннего обслуживания (ВхШкТ), мм	Кол-во авт. выключателей п, шт.
### Bood Ha Centum ECT #### A CENTUM ECT #### A CENTUM ECT #### A CENTUM ECT #### A CENTUM ECT ##### A CENTUM ECT ###################################	нет		x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X X X X X X	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	x x x x x x	2100x600x600	30
## Bod na ceruw EL2" O0X721 O0X722 1	нет	Да	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X X X X X X X	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	x	2100x800x600	40

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

11 Ссылочные нормативные документы

- ГОСТ 10434-82. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования;
- ГОСТ 12.2.033-78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования;
- ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89). Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP);
- ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;
- ГОСТ 15543.1-89. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам;
- ГОСТ 17516.1-90. Изделие электротехническое. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам;
- ГОСТ 21480-76. Система «человек-машина». Мнемосхемы. Общие эргономические требования;
- ГОСТ 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004). Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний;
- CO 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;
- CO 153-34.20.187-2003 Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ;
- СТО 56947007-29.240.10.028-2009. Нормы технологического проектирования подстанций с высшим напряжением 35-750кВ;
- СТО 59947007-29.120.40.041-2011. Системы оперативного постоянного тока подстанций, технические требования;

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

- СТО 56947007-29.120.40.262-2018. Руководство по проектированию систем оперативного постоянного тока (СОПТ) ПС ЕНЭС. Типовые проектные решения; - Правила устройств электроустановок. Издание 7; - ТУ3430-022-20572135-2006. Низковольтные комплектные устройства серии ШНЭ; - ТУ3433-502-20572135-2007. Система оперативного постоянного тока для подстанций переменного тока с высшим напряжением до 750 кВ Лист

№ докум.

Подпись Дата

Изм Лист

3KPA.657171.008TN

20

12 Определения, обозначения и сокращения

В настоящем документе использованы следующие определения, сокращения и обозначения:

АБ - аккумуляторная батарея

АСУ ТП - автоматизированная система управления тех-

нологическим процессом

ДДТ - дифференциальный датчик тока

ООО НПП «ЭКРА» - общество с ограниченной ответственностью

научно-производственное предприятие «ЭКРА»

РЗА - релейная защита и автоматика

РКИ - реле контроля уровня сопротивления изоляции

полюсов сети постоянного тока

СКИ - система контроля изоляции

СОПТ - система оперативного постоянного тока
ШРОТ - шкаф распределения оперативного тока

ЩПТ - щит постоянного тока

ЭМС - электромагнитная совместимость

ЭКРА-СКИ - система контроля сопротивления изоляции в

сети оперативного постоянного тока напряжением 220 В производства ООО НПП «ЭКРА»

Габаритные размеры - максимальные размеры высоты, ширины, глу-

бины каркаса без учета боковых стенок, рым-

болтов, гермовводов

Каркас - опорная конструкция, изготовленная из метал-

лического профиля, состоящая из унифицированных элементов: вертикальных стоек, фронтальных и боковых профилей, которые с помощью крепежа собираются в единую недеформируемую ударопрочную систему, образующую основную геометрию низковольтного распреде-

лительного устройства

Конструкторская доку-

ментация

- совокупность графических, текстовых документов, содержащих в зависимости от их назначения данные, необходимые для разработки, изготовления, контроля и приемки, поставки, эксплуатации и ремонта изделия

Мониторинг - система сбора информации

Система оперативного

постоянного тока Уровень защиты - электроустановка, обеспечивающая питание

электроприемников постоянного тока

- количество отключающих защитных аппаратов между источником питания и защищаемым

участком радиальной электрической цепи

Щит - единое изделие, в котором конструктивно сты-

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

куются и электрически соединяются друг с другом все типы шкафов постоянного тока - распределительное устройство постоянного Щит постоянного тока тока, коммутирующее вводы источников питания и кабельных линий групп электроприемни-КОВ - аппараты, агрегаты, устройства, предназна-Электроприемники ченные для преобразования электрической энергии в другие виды энергии

Изм	Лист	№ докцм.	Подпись	Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 – Исполнение по номинальному току НКУ (первые два знака типового индекса)

1	`	Второй знак															
IH, <i>I</i>	١	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A E	5 B	L	Д	Ε	
	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_						
	1	0,1	0,12	0,16	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8		резерв				
	2	1	1,25	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8						
знак	3	10	12,5	16	20	25	32	40	50	63	80	pes					
	4	100	125	160	200	250	320	400	500	630	800						
ЫŇ	5	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000	5000	6300	8000						
lad	Α	15	30	60	150	300	600	1500	3000	6000							
Пе	Б	75	120	750	1200	7500	12000										

Таблица А.2 – Исполнение по напряжению главной цепи (третий знак)

Третий знак	UH, B	f, Гц
0		_
1	= 110	_
2	= 220	_
3	= 440	_
4	~ 220	50
5	~ 230	50
6	~ 240	50
7	~ 380	50
8	~ 400	50
9	~ 415	50
Α	~ 660	50
Б	~ 220	60
В	~ 380	60
Γ	~ 440	60
Д	= 48	_
E	= 24	_
и,к,л,м,н,п,р,с	резерв	

Таблица А.3 – Исполнение по напряжению вспомогательной цепи (четвёртый знак)

Четвертый знак	U _H , B	f, Гц
0	_	-
1	= 110	_
2	= 220	_
3	~ 110	50
4	~ 220	50
5	~ 230	50
6	~ 240	50
7	~ 380	50
8	~ 400	50
9	~ 415	50
Α	= 6	_
Б	= 12	_
В	= 24	_
Γ	= 36	_
Д	= 48	_
E	= 60	_
И	= 125	-
К	резерв	
Л	~ 36	50
M	~ 42	50
Н	~ 127	50
П	~ 110	60
Р	~ 220	60
C T	~ 380	60
T	~ 440	60
У,Ф,Ц,Ш,Щ,Э,Ю,Я	резерв	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калуна (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727) 345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375) 257-127-884

Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 08-37 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Саратов (845)249-38-78

Саранск (8342)22-96-24

Смоленск (4812)29-41-54

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47