Система контроля сопротивлений изоляции ЭКРА-СКИ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Волоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727) 345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375) 257-127-884

Ростов-на-Дону (863) 308-18-15 Рязань (4912) 46-61-64 Самара (846) 206-03-16 Санкт-Петербург (812) 309-46-40 Саратов (845) 249-38-78 Севастополь (8692) 22-31-93 Саранск (8342) 22-96-24 Симферополь (3652) 67-13-56 Смоленск (4812) 29-41-54 Сочи (862) 225-72-31 Ставрополь (8652) 20-65-13 Сургут (3462) 77-98-35 Сыктывкар (8212) 25-95-17 Тамбов (4752) 50-40-97 Тверь (4822) 63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

Россия +7(495)268-04-70

эл.почта: erk@nt-rt.ru || сайт: https://ekra.nt-rt.ru/

Система контроля сопротивлений изоляции ЭКРА-СКИ

Система контроля сопротивлений изоляции в сети оперативного постоянного тока ЭКРА-СКИ соответствует техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендуется для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Система ЭКРА-СКИ включает в себя:

- Терминал контроля изоляции ЭКРА-СКИ
- Датчики дифференциальных токов ДДТ
- Переносное устройства ЭКРА-ПКИ



Терминал контроля изоляции ЭКРА-СКИ

Терминал контролирует сопротивление изоляции всей сети и осуществляют автоматический контроль сопротивления изоляции присоединений, на которых стационарно установлены датчики дифференциального тока ДДТ.

Подключение терминала ЭКРА-СКИ и датчиков ДДТ

Датчики дифференциального тока ДДТ имеют несколько типоисполненией в зависимости от диаметра сквозного отверстия. Управление, настройка датчика, а также обмен информацией с головным устройством осуществляются по интерфейсу RS-485. Максимальная длина кабеля связи от датчика до терминала составляет 1000 м.

Подключение переносного устройства ЭКРА-ПКИ

Поврежденный фидер без установленного датчика ДДТ может быть определен вручную, поочередным измерением сопротивления каждого из присоединений с помощью переносного устройства ЭКРА-ПКИ

ЭКРА-ПКИ может применяться совместно со всеми реле и терминалами контроля изоляции производства ЭКРА. Питание осуществляется от двух сменных аккумуляторных батарей, которые входят в объем поставки.

Система ЭКРА-СКИ может поставляться отдельно или смонтированной в:

- щиты постоянного тока (ЩПТ)
- шкафы оперативного постоянного тока (ШОТЭ)
- шкафы распределения оперативного постоянного тока (ШРОТ)
- шкафы питания цепей оперативной блокировки разъединителей (ШПОБР)
- шкафы вспомогательного питания и сигнализации (ШВПС)
- шкафы резервного питания (ШРП)

Характеристика	Значение			
ЭКРА-СКИ				
Напряжение контролируемой сети, В DC	110 220			
Максимальная емкость контролируемой сети*, мкФ	200			
Измерение сопротивления изоляции сети, не более, кОм	1000			
Погрешность измерения, не более, %	10			
Количество аналоговых входов	1U			
Контроль сопротивления изоляции каждого полюса				
Контроль напряжения сети				
Количество контролируемых присоединений (подключенных датчиков ДДТ)	до 255			
Интерфейс связи с датчиками ДДТ	RS-485			
Режим работ двух устройств в одной системе	Попеременный Совместный			
Время цикла измерений**, с	15 28			
Напряжение питания устройства, В DC	24			
Допустимые колебания напряжения питания	-20% +10%			
Время готовности терминала после подачи питания, с	50			
Потребляемая мощность, не более, Вт	20			
Количество уставок сопротивлений изоляции полюсов сети относительно «земли»	2			
Количество уставок сопротивления изоляции на каждое присоединение с ДДТ	1			
Дисплей	OLED 4×20 символов			
Количество релейных выходов	3			
Количество светодиодов	16			
Интерфейс связи	RS-485, Ethernet			
Протокол связи	Modbus TCP МЭК 60870-5-104			
Рекомендуемый рабочий диапазон температур, °C	+1 +55			
Рекомендуемая температура хранения, °С	-50 +50			
Установка	Утопленный монтаж			
Габаритные размеры (Г×Ш×В), мм	173×360×184			
Масса, не более, кг	6			
ЭКРА-ПКИ				
Напряжение контролируемой сети, В DC	110/220 другие исполнения по требованию			
Максимальная емкость контролируемой сети*, мкФ	200			
Дисплей				

Характеристика		Значение						
Диапазон измерения сопротивления изоляции присоединения*, кОм		от 0 до 100						
Погрешность измерения, %		менее 20						
Определение полюса поврежденного присоединен	я							
Время цикла измерений, сек		10						
Диаметр токовых клещей охвата контролируемых присоединений, мм		30						
Длина кабеля подключения токовых клещей, м		1						
Источник питания (входит в объем поставки)		2 элемента по 3 B DC (тип AA)						
Время непрерывной работы от одного комплекта элементов питания, ч		до 10						
Рекомендуемый рабочий диапазон температур, °С		от +1 до +55						
Рекомендуемая температура хранения, °С		от -50 до +55						
Масса с клещами, кг	0,4							
ддт								
Максимальный контролируемый дифференциальный ток*, мА		от -50 до +50						
Измерение сопротивления изоляции присоединения*, кОм	до 150							
Погрешность измерения, %	менее 20							
Напряжение питания устройства, В DC	24							
Потребляемая мощность, Вт	1							
Интерфейс связи с терминалом	RS-485							
Максимальная длина кабеля связи от датчика до терминала, м		1000						
Диаметр окна, мм	25	40	70	100	150			
Наличие дискретного выхода	О							
Габаритные размеры, мм	90×36×131	97×60×133	125×60×167	166,6×60×206	206,6×60×259			
Установка на DIN-рейку								
Установка на плиту								
Рекомендуемый рабочий диапазон температур, °С			от +1 до -	-55				
Рекомендуемая температура хранения, °С	от -50 до +55							

Рекомендуемая температура хранения, °C

* — для контролируемой сети напряжением 220 В DC

** — в зависимости от количества датчиков ДДТ

О — опционально

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Волоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727) 345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375) 257-127-884

Ростов-на-Дону (863) 308-18-15 Рязань (4912) 46-61-64 Самара (846) 206-03-16 Санкт-Петербург (812) 309-46-40 Саратов (845) 249-38-78 Севастополь (8692) 22-31-93 Саранск (8342) 22-96-24 Симферополь (3652) 67-13-56 Смоленск (4812) 29-41-54 Сочи (862) 225-72-31 Ставрополь (8652) 20-65-13 Сургут (3462) 77-98-35 Сыктывкар (8212) 25-95-17 Тамбов (4752) 50-40-97 Тверь (4822) 63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47